Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645595-T1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-09-2024 16:51:44

Лот № 4645595-T1

Система магнитно-резонансной томографии

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645595-T1 Система магнитно-резонансной томографии, Иманғали Дина – (Руководитель отдела государственных закупок и юридического сопровождения, КГП на ПХВ ВКО многопрофильный "Центр Онкологии и Хирургии" УЗ ВКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	100440023172, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ-ЕА"	Не соответствует
3	170640018413, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ADICOM LTD"	Соответствует
4	160640024367, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SBK STANDARD"	Соответствует
5	060440004007, Акционерное общество "Ordamed"	Не соответствует
6	210140035029, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD."	Не соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Иманғали Дина

Таблица соответствия
По ЛОТУ № 4645595-Т1
(после исправления замечании)

Наименования потенциальных поставщиков:	**АО "Ordamed"**	**ТОО «Пром-ЕА»**	**ТОО «Алаш»**	**ТОО «Medical Technologies Ltd.»**	**ТОО «SBK Standard»**	**ТОО "ADICom Ltd"**
Предлагаемая модель:	Магнитно-резонансный томограф Magnum, варианты исполнения Magnum 1.5T Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№026885	Система магнитно-резонансный томографии SuperVan 1.5T с принадлежностями Регистрационное удостоверение № РК-МТ-0№023060	Томограф магнитно-резонансный i_Vision 1.5T Plus с принадлежностями Регистрационное удостоверение № РК МИ (МТ)-0№028182	Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Ambition с принадлежностями, модификации: Ingenia Ambition S Регистрационное удостоверение № РК-МТ-5№018989	Система магнитно-резонансной томографии Vantage Orian (MRT-1550) с принадлежностями Регистрационное удостоверение РК-МТ-5№019647	Магнитно-резонансный томограф модель ECHELON Smart с принадлежностям и Регистрационное удостоверение РК-МТ-0№022743
Наименование комплектующего и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/ не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует /не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Магнит	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует (согласно РУ РК МИ (МТ)-0№028182 представлен**	**Не соответствует (согласно РУ РК МИ (МТ)-**	**Соответствует**	**Соответствует**

			безгелиевый МРТ). Однако согласно ТС заказчика, требуется МРТ с принудительным гелиевым охлаждением, что является принципиально иным устройством.	**0№028347 представлен безгелиевый МРТ). Однако согласно ТС заказчика, требуется МРТ с принудительным гелиевым охлаждением, что является принципиально иным устройством.**		
Максимальный грузоподъёмность стола, кг: Не менее 225 кг	***Не соответствует*** *Согласно информации из открытых источников, 200 кг.* **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Минимальная высота стола, см: Не более 49,5 см	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено 59 см. согласно требованиям необходимо не более 49,5	**Соответствует**	**Соответствует**

Диапазон вертикального перемещения стола, см: Не менее 36,7 см	**Не соответствует** **Указано не корректные данные.** *Заявлена минимальная высота стола 49,5 см, и максимальная высота стола 84,5 см, соответственно путем математических вычислений, диапазон вертикального перемещения стола равен 35 см (84,5-49,5см), что не соответствует заявленным данным 36,7 см*. Помимо этого. *Согласно информации из открытых источников,* ***35 см.*** **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** **Ранее было заявлено:** Диапазон вертикального перемещения стола, см: 32 см **Требуется:** Не менее 36,7 см	**Не соответствует** **Заявлено**: Диапазон вертикального перемещения стола, см: 38 см. **Требуется:** Не менее 36,7 см *Согласно информации из открытых источников,* ***35 см.*** https://www.az-mri.com/ms/i_vision_1.php	**Не соответствует** Не заявлено в технической спецификации	**Соответствует**	**Соответствует**

Скорость нарастания градиентного поля по каждой из осей, Тл/м/с: Не менее 130 Тл/м/с	**Не соответствует** *Согласно информации из открытых источников,* ***96 Тл/м/с.*** ***https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/***	**Соответствует**	**Соответствует**	**Не соответствует** Заявлено 120 Тл/м/с. Однако согласно требованиям не менее 130 Тл/м/с	**Соответствует**	**Соответствует**
Напряжённость градиентного магнитного поля, мТл/м: Не более 34 мТл/м	**Не соответствует** *Согласно информации из открытых источников,* ***26 Тл/м/с.*** **https://rus-medteh.ru/magnitno-rezonansnyy-tomograf-magnum-15-t/**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** **Ранее было заявлено**: Максимальная амплитуда градиента (ось x,ось y, ось z) 40 мТл/м **Требуется:** Не более 34 мТл/м	**Не соответствует** **Заявлено**: Максимальная амплитуда градиента (ось x,ось y, ось z) **34** мТ/м **Требуется:** Не более 34 мТл/м *Однако Согласно информации из открытых источников,* **35 мТ/м. https://www.az-mri.com/ms/i_vision_1.php**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Градиентная система	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060				
Радиочастотная система	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Независимая рабочая станция врача	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

Катушка или набор катушек для исследования спины (позвоночника)	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что *наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Катушка для тела	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Катушка гибкая многофункциональная	**Соответствует**	**Не соответсвует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что *наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060				
Блок синхронизации исследований с физиологическими параметрами (ЭКГ, дыхание и пульс) с датчиками для передачи физиологических сигналов	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Система подачи сигнала тревоги пациентом	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060				
Система звуковой двусторонней связи оператора с пациентом	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что *наименование заявленных комплектующих не соответствует регистрационному удостоверению* № РК-МТ-0№023060	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Поддержка интерфейса DICOM	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060				
Программное обеспечение для автоматического распределения и установки срезов при исследовании головы	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания об автоматическом распределения и установки срезов при исследовании головы, которое является высокоспециализированным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта для предварительного автоматического выбора системой положения срезов для исследования	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			головного мозга по нескольким заранее установленным шаблонам и установки срезов без участия оператора, чтобы максимально повысить эффективность его работы. Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			
Программное обеспечение для автоматического распределения и установки срезов при исследовании позвоночника	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания об автоматическом распределения и установки срезов при	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		удостоверении № РК-МТ-0№023060	исследовании позвоночника, которое является высокоспециализированным программным обеспечением на базе искусственного интеллекта для предварительного автоматического выбора системой положения срезов для исследования межпозвонковых дисков и позвонков по нескольким заранее установленным шаблонам и установки срезов без участия оператора, чтобы максимально повысить эффективность его работы. Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой			

			опции у данной медицинской техники.			
Программные пакеты для исследования головы, головного мозга, позвоночника, шеи	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о возможности исследования головы, головного мозга, позвоночника, шеи Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**
Программные пакеты для исследования суставов верхних и нижних конечностей	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182.	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		возможно провести сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что не не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060 .	Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о возможности исследования суставов верхних и нижних конечностей Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			
Программное обеспечение для получения изображений в коротком времени эхо-сигнала	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о получении изображений в коротком времени эхо-сигнала. Это	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			уникальное программное обеспечение разработано для предварительной точной диагностики скрытых повреждений опорно-двигательного аппарата, которые могут быть выявлены только при специализированном анализе с распределением сигнала на параметрических картах. Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			
Пакет построения проекций максимальных интенсивностей	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.**	**Не соответствует** Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	именно не возможно определить Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			
Протоколы МР ангиографии без использования контрастного вещества методом меченых артериальных спинов	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о МР-ангиографии без использования контрастного вещества методом меченых артериальных спинов. Это специализированное программное обеспечение предназначено для прецизионной диагностики	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			магистральных сосудов тела человека без применения контрастного препарата с одной стороны и в отсутствии типичных артефактов от бесконтрастных методик МРА с другой стороны, что делает её практически неуязвимой для стандартных артефактов, нарушающих формирование контуров сосудов при бесконтрастной МРА. Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			

Программный пакет для получения единого изображения из изображений смежных анатомических областей при проведении сканирования всего тела	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060 .	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания о получении единого изображения из изображений смежных анатомических областей. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			опции у данной медицинской техники.			
Программное обеспечение для анализа диффузионных изображений	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания об анализе диффузионных изображений. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			опции у данной медицинской техники.			
Программное обеспечение диффузно-тензорных изображений	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ.** Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Программное обеспечение Version 3.5 не содержит упоминания об анализе диффузно-тензорных изображений. Высокоспециализированное программное обеспечение для анализа диффузионно-тензорных изображений позволяет врачу удобно и быстро сформировать представление о направлении и структуре повреждённых нервных волокон в головном мозге. Необходимо, чтобы была возможность не только получить	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

			такие изображения на сканере, но и иметь возможность сразу обработать их в формированием цветных анизотропных карт непосредственно на томографе, чтобы врач получал готовый расчётный результат. Программное обеспечение Version 3.5 подразумевает под собой наличие одной программы, а какой именно не возможно определить Ввиду того что на все требуемые программные обеспечения, поставщик заявляет « Программное обеспечение Version: 3.5», не возможно подтвердить факт наличия требуемой опции у данной медицинской техники.			
Комплект принадлежностей для фиксации пациента	**Соответствует**	**Не соответствует** **Не приложено для ознакомления**	**Не соответствует** Не зарегистрировано в регистрационном	**Соответствует**	**Соответствует**	**Соответствует**

		исправленная версия ТС от поставщика. Не возможно провести сравнительный анализ. Ранее выставлялось замечание что не зарегистрировано в регистрационном удостоверении № РК-МТ-0№023060.	удостоверении № РК МИ (МТ)-0№028182. Поставщик заявил стол пациента WD-PT -1.5B При этом указано « Стандартные принадлежности для укладки пациента», факт наличия требуемых принадлежностей не подтвержден.			

Эксперт **ФИО/подпись**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645622-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-09-2024 14:28:17

Лот № 4645622-Т1

Видеоинформационный центр в комплекте с колоновидеоскопом

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645622-Т1 Видеоинформационный центр в комплекте с колоновидеоскопом, Хворова Анастасия – ((Врач хирург эндоскопического профиля диагностического отделения, КГП "Поликлиника №4 города Темиртау" УЗКО) пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	140540023807, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАШ-KZ"	Не соответствует
2	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соответствует
3	230540042812, Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ Сервис KZ"	Соответствует
4	150240002934, Товарищество с ограниченной ответственностью "Turan MD"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Хворова Анастасия

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	ТОО МТ Сервис KZ	ТОО «Алаш-KZ»	ТОО Turan MD	ТОО QazEndomed
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP-6000, РК-МТ-5№020540	Видео колоноскопы, варианты исполнения: FHD-CL200JL РК МИ (МТ)-0№027068	Видеоинформационный центр РК-МТ-5No015170	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями РК-МТ-5№023001
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd., Китай	Olympus Medical Systems Corp., Япония	Sonoscape Medical Corp, Китай
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Тележка	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Монитор	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует. Предоставленный монитор не зарегистрирован в регистрационном удостоверении РК-МТ-5№023001. **Устранено.** Поставщик привел наименование в соответствии с регистрационным удостоверением
Видеоцентр	Соответствует	Не соответствует. Назначение системы скопировано с объявления, по данным регистрационного удостоверения назначение системы не соответствует с назначением, указанным в технической спецификации поставщика.	Соответствует	Не соответствует. Предоставлена недостоверная информация. Согласно регистрационному удостоверению РК-МТ-5№023001 зарегистрирован «Источник света в вариантах исполнения: HDL-35E, VLS-55T, VLS-55Q, VLS-50T, VLS-50D, VLS-51D, VLS-51T» и отдельно

		Согласно технической спецификации поставщика Процессор визуализации эндоскопов AQ-200Осветитель AQL-200L Инсуффлятор CO2 Воздушный насос предлагается как одно единой комплектующее. При этом, согласно регистрационному удостоверению, каждый из этих эти комплектующих зарегистрирован отдельно. И в технической спецификации должны быть прописаны отдельно. Также, согласно технической спецификации поставщика источник света является встроенным. Данные регистрационного удостоверения утверждают об обратном, согласно регистрационному удостоверению осветитель AQL-200 зарегистрирован, отдельной единицей. Данный осветитель не является встроенным в процессор. Техническая спецификация должна содержать точные технические характеристики. Содержание таких слов, как «не менее», «не более», «или», «/» недопустимо. Третьей строкой в разделе комплектующие предложены сразу 4 комплектующих, но указаны габариты и вес только одного – видеоцентра. **Не устранено**		зарегистрирован Видеоблок в вариантах исполнения: HD-350, HD-350S, HD-320PLUS, HD-550, HD-550Exp, HD-550Pro, HD-550S, HD-510, HD-500Plus. Это означает, что видеоблок является отдельной единицей и источник света является отдельной единицей. Они работают вместе, но источник света не является встроенным в видеоблок. Согласно условиям тендера источник света должен быть встроенным. Также, указаны габариты только видеоцентра, но не указаны габариты и вес источника света. Техническая спецификация должна содержать точные технические характеристики. Содержание таких слов, как «не менее», «не более», «или», «/» недопустимо. **Не устранено.** По жалобе (пояснение) поставщика за исх.№8 от 21.09.2024г. Утверждения, касательно вариации исполнения источника света и видеоблока остаются лишь утверждениями заинтересованного поставщика без доказательной базы. 1. Экспертная оценка проводилась согласно требованиям Правил, утвержденных Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 (далее- Правила), согласно которым **Заявка**

				потенциального поставщика отклоняется по лоту в случаях, если: техническая спецификация медицинской техники не соответствует технической спецификации в объявлении. Согласно технической спецификации в объявлении требуется видеоцентр с источником света в едином блоке (конструкции). Для полноценной работы Система видеоэндоскопическая HD-550 должна состоять как минимум из видеоблока и источника света, как показано на рисунке, взятом с официального сайта производителя https://www.sonoscape.com.cn/html/cn/products/endoscopy/endoscopy

				_system/2024/0306/132.html.  **Согласно данным официального сайта производителя** https://www.sonoscape.com.cn/html/cn/products/endoscopy/endoscopy_system/2024/0306/132.html **эндоскопы подключаются к источнику света, что делает данный источник света неотъемлемой частью системы,** без которой Система видеоэндоскопическая HD-550 работать не будет. Согласно технической спецификации поставщика предложен видеоцентр со встроенным источником света,

				что не является действительностью и расценивается как предоставление недостоверной информации. Видеоблок HD-550 производителя SonoScape не содержит в себе источник света, что подтверждается данными официального сайта производителя и регистрационным удостоверением. На рисунке ниже отражены видеоблок HD-550 (расположен сверху) и источник света (расположен ниже). Эндоскопы SonoScape подключаются не к видеоцентру, а к источнику света. Но, по неясным причинам, **поставщик не отразил в своей технической спецификации истоник света, что делает его Систему видеоэндоскопическую HD-550 с принадлежностями (именно в той комплектации, предложенной поставщиком) не полноценной и недостаточной для работы врача-эндоскописта.** Обращу внимание, что фактически у производителя SonoScape видеоблок HD-550 это 1 штука, который обязательно должен доукомплектоваться дополнительной комплектующей источником света – 1 штука. Чего

				не было сделано поставщиком.  2. Согласно технической спецификации в объявлении имеются требования к габаритным размерам и весу видеоцентра с источником света. Поставщик указал габариты только видеоцента, скрыв габариты и вес источника света. 3. Согласно приложения 15 к Правилам «Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта.» (не должны содержаться слова не более, не менее, и/или). В технической спецификации поставщика «Выходные размеры видеоцентра» содержит слово «или».
Видеоколоноскоп	Соответствует	Не соответствует Согласно официальному сайту европейского представительства производителя https://www.aohua.eu/fhd-series Рабочая длина составляет 1650мм (по условиям тендера нужно не менее 1680мм). Глубина резкости составляет 3-	Соответствует	Не соответствует. Согласно брошюрам (https://www.duomed.com/sites/default/files/2023-08/Brochure%20EC-P560T%20Duomed.pdf Duomed - эксклюзивный дистрибьютор в Нидерландах и https://st-endoscopia.es/wp-content/uploads/2022/06/Catalogo-

		100мм (по условиям тендера нужно 2-100мм) **Не устранено**		EC-P560-ES-web.pdf Endoscopia ST представитель SonoScape в Испании) колоноскоп EC-P560T имеет следующие характеристики: диаметр дистального конца 10,8мм (в технической спецификации поставщика 11,34мм), диаметр вводимой трубки 11,5мм (в технической спецификации поставщика 12,64мм), длина вводимой части 1700мм (в технической спецификации поставщика 1690мм), что ставит под сомнение достоверность данных, предоставленных поставщиком. Согласно п. 199. Правил «Заявка потенциального поставщика отклоняется полностью, если потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по условиям, предъявляемым к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям, приобретаемым в рамках настоящих Правил». Прошу организаторов тендера обратить внимание и проверить информацию о вышеуказанных параметрах сделав запрос в соответствующий уполномоченный орган на предмет предоставления недостоверных данных.
Насос эндоскопический	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Дополнительные комплектующие				

Расходные материалы				
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				

Эксперт **Хворова А.А.**

Заключение эксперта
по определению соответствия технических характеристик медицинской техники, предлагаемых потенциальными поставщиками, требованиям технической спецификации тендера по закупу медицинской техники (4645598-Т1) на 2024 год способом тендер посредством веб-портала закупок

от 26-09-2024 14:26:33

Лот № 4645598-Т1

Эндоскопическая видеоинформационная система

Рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков по Лоту № 4645598-Т1 Эндоскопическая видеоинформационная система, Бурбела Елена – (Врач-эндоскопист, КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "УЗ акимата СКО") пришел к следующему заключению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Результат рассмотрения (техническая спецификация тендерной заявки потенциального поставщика соответствует/не соответствует требованиям технической спецификации объявления на закуп) соответствует/не соответствует (выбор из выпадающего списка)
1	110540019744, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ATLANT MT"	Соответствует
2	231040005466, Товарищество с ограниченной ответственностью "QazEndomed"	Не соотвествует
3	161040023032, ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS"	Соответствует

Приложение: таблица соответствия.

Эксперт

Бурбела Елена

Приложение к заключению эксперта

Таблица соответствия

(заполняется на каждый лот по отдельности)

Наименования потенциальных поставщиков:	**ТОО «Atlant MT»**	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MICRO SOLUTIONS"	ТОО «QazEndoMed»	
Предлагаемая модель МТ:	Эндоскопическая видеоинформационная система EP 6000	Система видеоэндоскопическая серии EVIS XI в комплекте с принадлежностями	Система видеоэндоскопическая HD-550 с принадлежностями	
Производитель МТ:	FUJIFILM Corporation, Япония	Olympus Medical Sistem Corp., Япония	SONOSCAPE Medical Corp.,Китай	
Наименование комплектующего к МТ и его технические характеристики объявления на закуп	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**	**Результат рассмотрения (соответствует/не соответствует; комментарии и т.д.)**
Основные комплектующие				
Видеопроцессор	Соответствует	Соответствует	Техническая спецификация медицинской техники потенциального поставщика **не соответствует** заданным характеристикам: Пункт «Режим исследования с использованием красного света» требует наличия специального оптического режима осветителя. . Режим необходим для визуализации в узком оптическом спектре с выделением красной области спектра. Режимы Соноскейп не	

			меняют спектр визуализации в области красного, как сами об этом заявляют в открытых источниках: «Технологии SFI и VIST эффективно улучшают визуализацию области поражения без изменения основного цветового тона.» На официальном канале указано «Презентация новой видеоэндоскопической системы SonoScape HD-550 с источником света VLS-55 T (4-LED) Лазерная технология. 2 -уровня визуализации сосудов: VIST (NBI) - Виртуальная Хромоскопия, SFI - (аналогов нет) - Спектрально-сфокусированное изображение» - два режима, а не 3. Пункт «Режимы эндоскопического обследования с использованием оптической узкоспектральной визуализации» требует наличия не менее 3х ОПТИЧЕСКИХ режимов. А именно: освещения области интереса специальным оптическим спектром осветителя, а не применением цифровых методов обработки (по-сути, фотошоп) изображений, полученных в БЕЛОМ свете. Соноскейп в открытых источниках транслирует 2 оптических режима: SFI и VISIT. Белый свет (усиленный и обычный) – это свет широкого	

			спектра, не позволяющий улучшить контрастирование отдельных элементов за счёт разницы оптических свойств тканей, связанных с разницей поглощения и отражения гемоглобином отдельных участков спектра осветителя. https://medliga.ru/images/00-files/sonoscape/endo/sonoscape-hd-550-new.pdf ВНИМАНИЕ 2 РЕЖИМА https://endo.id/storage/uploads/catalog/Sonoscape,HD-550,Image_Processor.pdf Пункт: «источник света: LED» Соноскейп в ценовом предложении указывает данные: 4 LED лампы и лазерные технологии. В ТС нет требования по Лазерной технологии. Поставщик обязан поставить экономичный светодиодный источник света. Характеристика «Поддержка формата записи изображения TIFF» не имеет документального подтверждения ни в одном из источников или инструкций. Пункт «Настраиваемая клавиша клавиатуры» Нет подтверждения наличия данной клавиши в инструкциях и открытых источниках.	

			Функция необходима для увеличения функциональности и безопасности системы. В случае невозможности или неудобства пользования клавишей на лицевой панели, используется клавиша на клавиатуре, которая располагается на специальной полке выше процессора.	
Монитор	Соответствует	Соответствует	Не соответствует наименование по РУ	
Мобильная рабочая станция	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Видеогастроскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Видеоколоноскоп	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Дополнительные комплектующие				
Тестер на герметичность	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Клапан отсоса аспирации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Баллон для ультразвуковых исследований	Соответствует	Соответствует	Не соответствует, отсутствует в РУ	
Расходные материалы				

Загубники	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Требования (сопутствующие услуги, условия ГСО, требования к условиям эксплуатации)				
Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Соответствует	Соответствует	соответствует	
Требования к условиям эксплуатации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Срок поставки медицинской техники и место дислокации	Соответствует	Соответствует	Соответствует	

Эксперт Бурбеева **ФИО/подпись**